

Turbo
 789500-5008S y 811223-5001S
Aplicación
 IVECO 8.7L F2CFE611A Y C



Sustitución de los turbos 789500-5008S y 811223-5001S


Sustitución de estos turbos en las siguientes aplicaciones:

| Referencia Antigua | Modelo Camión | Tipo Motor | Cil. | Potencia | Referencia |
|-----------------------|---------------|------------|------|----------|---------------------|
| ↘ 789500-5008S | Stralis | F2CFE611A | 8.7L | 400CV | 841805-5011S |
| ↘ 811223-5001S | Trakker | F2CFE611C | 8.7L | 310CV | 856254-5007S |

Al sustituir el turbo antiguo por el nuevo es necesario cambiar las siguientes piezas

- ↘ **Latiguillo salida aceite**
5802507353
- ↘ **Arandela 6**
17094724
- ↘ **Tornillo 6/100**
18204874
- ↘ **Junta latiguillo**
5802123625

789500-5008S **841805-5011S**
811223-5001S **856254-5007S**





13 de febrero de 2023

BS059/23

Asunto: **Sustitución de los turbos 870248-5002S**

Boletín de Servicio

www.turbomaster.info

*El kit de sustitución **227202** contiene todas las piezas necesarias para sustituir el turbo **789500-5008S** por el **841805-5011S** y el **811223-5001S** por el **856254-5007S***