

**Turbo**  
 1000-988-0383  
**Aplicación**  
 VAG T6/T6.1 150CV CXEB/CXEC




## Sustitución de los turbos 1000-988-0383

La sustitución de estos turbos debe hacerse según la siguiente tabla:


Referencia Antigua	Modelo Coche	Tipo Motor	Cil.	Potencia	Referencia
➤ 1000-988-0191	VW T6/T6.1	CXEB	2.0L	204CV	<b>1000-988-0383</b>
➤ 1000-988-0205	VW T6/T6.1	CXEB	2.0L	204CV	<b>1000-988-0383</b>
➤ 1000-988-0206	VW T6/T6.1	CXEB	2.0L	204CV	<b>1000-988-0383</b>
➤ 1000-988-0234	VW T6/T6.1	CXEB	2.0L	204CV	<b>1000-988-0383</b>
➤ 1000-988-0273	VW T6/T6.1	CXEB	2.0L	204CV	<b>1000-988-0383</b>

Corresponde a las referencias VAG, **03N145701C**, **03N145701F**, **03N145703E**, **03N145703G**, **03N145703M**.



Estos dos turbos usan un tubo de conexión a la válvula EGR y un protector de calor diferentes:

Las piezas necesarias para realizar la sustitución están detalladas en la imagen inferior y todas ellas se encuentran en el kit de sustitución **227200**.



***El kit de sustitución 227200 contiene todas las piezas necesarias cuando sustituimos el turbo las referencias antiguas señaladas en la tabla de arriba por el turbo 1000-988-0383***